

сравнения: разл. приёмников служит пороговая величина потока излучения, отнесённая к единичной полосе пропускания (1 Гц), единичной площади (1 см^2) и измеряемая в $\text{Вт}/\text{Гц}^{1/2}\cdot\text{см}$. На практике используют обратную величину, измеряемую в $\text{см}\cdot\text{Гц}^{1/2}/\text{Вт}$ и называемую, с обиражением, способностью. Эта характеристика, будучи независимой от размера чувствительной площадки, удобна для сравнения разл. типов приёмников.

Интегральная чувствительность (коэф. преобразования) — отношение сигнала на выходе приёмника (тока или напряжения) к величине мощности оптич. излучения сложного спектрального состава, вызвавшего появление этого сигнала; измеряется в $\text{А}/\text{Вт}$, $\text{В}/\text{Вт}$. В ряде случаев интегральная чувствительность выражается как отношение сигнала приёмника к значению освещённости его входного окна; измеряется в $\text{А}/\text{лм}$, $\text{В}/\text{лм}$.

Постоянная времени — время, за к-рое сигнал на выходе приёмника нарастает от нуля до значения, равного 0,63 от стационарного значения. Этот параметр служит мерой способности П. о. и. регистрировать оптич. сигналы мин. длительности, а также определяет максимально возможную частоту модуляции потока излучения, регистрация к-рого происходит ещё без искажения.

Спектральная чувствительность характеризует реакцию приёмника при действии на него монохроматич. (с длиной волны λ) потока излучения. Область спектральной чувствительности охватывает такой диапазон длии волны около данной конкретной λ , в к-ром чувствительность П. о. и. составляет не менее 10% своего макс. значения. Относит спектральную чувствительность — зависимость отношения монохроматич. спектральной чувствительности к спектральной чувствительности в максимуме кривой спектральной чувствительности.

П. о. и. обладают и частотной характеристикой — зависимостью чувствительности приёмника от частоты модуляции падающего на него излучения. Вид этой характеристики определяется постоянной времени и видом модуляции.

Тепловые приёмники оптического излучения реагируют на энергию, поглощённую чувствительным приёмным элементом. Поглощённая энергия приводит к нагреванию чувств. элемента и повышению его темп-ры, к-рая может быть измерена непосредственно. Возможна регистрация и вызванных нагревом изменений к-л. др. физ. параметров вещества этого чувств. элемента, напр. электропроводности, давления газа и т. п. Современные приёмники позволяют обнаруживать повышение темп-ры термочувств. элемента при его облучении на 10^{-6} — 10^{-7} К и измерять мощности $\sim 10^{-11}$ Вт. Такое изменение темп-ры нельзя измерить непосредственно, применяют разл. косвенные методы. По принципу такого преобразования тепловые приёмники разделяются на неск. типов. Термосистемы (термопары) — П. о. и., основанные на термоэлектрич. Зеебека эффекте — возникновении эдс в контуре из разл. материалов, син. к-рых имеют неодинаковую темп-ру. На один из спаев контура направляется измеряемое излучение, что приводит к повышению темп-ры этого спая по сравнению с темп-рой другого (холодного) спая. Возникающая при этом эдс служит мерой измеряемого потока излучения. Металлич. термоэлементы изготавливают из Cu, Ni, Pt, константан и др.; из полу проводниковых элементов применяют Si, Si, Te и др. Для увеличения первонач. электрич. сигнала вместо одного термоэлемента используют систему последовательно включённых термоэлементов. Такие системы наз. термостолбиками. Результирующая эдс термостолбика равна сумме эдс входящих в него термоэлементов. Для уменьшения уровня помех термоэлементы (термостолбики) помещают в вакуум, окружают охлаждаемыми экранами, применяют компенсации, схемы,

в к-рых два одинаковых термоэлемента включены на встречу друг другу. Лучшие термоэлементы имеют следующие параметры: постоянная времени ($1\text{--}3\cdot10^{-3}$ с, порог чувствительности ($4\text{--}6\cdot10^{-11}$ $\text{Вт}/\text{Гц}^{1/2}$), коэф. преобразования $5\text{--}20$ $\text{В}/\text{Вт}$.

Пироэлектрич. приёмники основаны на способности сегнетоэлектрич. материалов создавать электрич. заряды на своей поверхности при вызванных нагревом механич. деформациях. Приёмники этого типа представляют собой тонкую пластинку, вырезанную определ. образом из пироэлектрич. кристалла, на к-рую нанесены металлич. электроды и слой поглощающей черни. Излучение, падающее на черни, вызывает нагрев кристаллич. пластиинки и появление зарядов на электродах. Пороговая чувствительность пироэлектрич. приёмников не зависит от размеров площадки чувствит. элемента (изменяется от $0,25$ до 400 см^2), и потому они могут иметь разл. конструктивные формы. Пироэлектрич. эффектом обладают кристаллы триглицинсульфата, ниобата лития, керамическая цирконата-титаната бария или силицида и др. Параметры пироэлектрич. приёмников изменяются в широких пределах: постоянная времени $2\cdot10^{-6}$ — $2\cdot10^{-2}$ с, порог чувствительности $1\cdot10^{-9}$ — $1\cdot10^{-7}$ $\text{Вт}/\text{Гц}^{1/2}$, коэф. преобразования $5\text{--}10^4$ $\text{В}/\text{Вт}$. В длинноволновой области спектра этот приёмник является единственным, работающим при ВЧ-модуляции без охлаждения. Спектральная область работы определяется областью поглощат. способности черни.

Болометры — приёмники, действие к-рых основано на изменении нек-рых физ. параметров чувствит. элемента при его нагревании вследствие поглощения потока излучения. Наиболее распространение получили болометры сопротивления, основанные на зависимости электрич. сопротивления металлич. и полупроводниковых материалов от темп-ры. Термочувствит. элемент болометра представляет собой тонкий слой металла (Ni, Au, Bi и др.); поверхность к-рого покрывается слоем черни, имеющей большей коэф. поглощения в широкой области длин волн. Полупроводниковые болометры (термисторы) изготавливаются из Ge и Si , а также из окислов Ni , Mn , Co . Сверхпроводящие болометры работают при глубоком охлаждении ($3\text{--}15$ К). Они основаны на использовании резкого изменения электрич. сопротивления металлич. области перехода его от нормального состояния к сверхпроводящему. Для уменьшения влияния тепловых помех сверхпроводящие болометры делают компенсац. типа, когда в два плеча мостовой схемы включены одинаковые термочувствит. элементы. Излучение направляется на один элемент, а другой служит для компенсации изменения темп-ры окружающей среды и радиальных помех. Для уменьшения порога чувствительности площадка болометрич. элемента делается небольшой, и для уменьшения постоянной времени — очень тонкой. Типичные размеры болометра: площадь $0,3 \text{ мм}^2$, толщина $0,1\text{--}0,01 \text{ мкм}$. Порог чувствительности металлич. болометров, работающих без охлаждения, при собств. сопротивлении $5\text{--}50$ Ом составляет $10^{-16}\text{--}10^{-9}$ $\text{Вт}/\text{Гц}^{1/2}$ при коэф. преобразования $5\text{--}25$ $\text{В}/\text{Вт}$ и постоянной времени $2\cdot10^{-4}$ с. Типичные параметры полупроводниковых болометров, работающих как без охлаждения, так и с глубоким охлаждением: собств. сопротивление $2\text{--}10$ МОм, коэф. преобразования $50\text{--}5000$ $\text{В}/\text{Вт}$, пороговый поток $10^{-11}\text{--}10^{-10}$ $\text{Вт}/\text{Гц}^{1/2}$, постоянная времени $(1\text{--}5)\cdot10^{-3}$ с. Для сверхпроводящих болометров из никрида зинкб. Pt и Ge порог чувствительности составляет $10^{-12}\text{--}10^{-10}$ $\text{Вт}/\text{Гц}^{1/2}$, постоянная времени $10^{-4}\text{--}10^{-3}$ с.

Оптико-акустические приёмники. К ним относятся приёмники, у-р-ких изменение темп-ры, вызванное поглощением излучения, непосредственно преобразуется в механич. работу, регистрирующую устройство. Оптико-акустический приёмник представляет собой небольшую герметич. камеру, заполненную газом (гелием, двуокисью углерода), в к-рой расположена за-