

В статистич. физике Д. определяется как производная от ср. энергии E по объёму при пост. энтропии S , $P = -(\partial E / \partial V)_S$, или как производная от свободной энергии F по объёму при пост. темп-ре T , т. е. $P = -(\partial F / \partial V)_T$. Зависимость P от T и V даётся *уравнением состояния*. В равновесном состоянии $P \geq 0$, однако возможны метастабильные состояния с $P < 0$.

Д. Н. Зубарев.

ДАВЛЕНИЕ ВЫСОКОЕ — давление, превышающее нек-рое характерное для данного физ. явления или конкретной задачи значение. В физике за Д. в. обычно принимаются давления, превышающие 0,1 ГПа (1000 ат); столь же условно деление Д. в. на высокие и сверхвысокие. В теории к Д. в. иногда относят давления, при к-рых изменения межатомных и межмолекулярных расстояний сравнимы с величиной этих расстояний, т. е. давления порядка величины *модулей упругости*.

Длительно действующее Д. в. наз. статическим, кратковременно действующее — мгновенным или (чаще) динамическим. В покояющихся газах и жидкостях Д. в. является гидростатическим. При сжатии твёрдой однородной среды в ней, как правило, возникает т. и. квазигидростатическое Д. в. — сложная система механич. напряжений, описываемых тензором второго ранга, компоненты к-рого изменяются от одной точки тела к другой. Чем меньше по сравнению со ср. давлением (ср. арифметич. значением нормальных напряжений в трёх взаимно перпендикулярных направлениях) величина напряжения сдвига, тем ближе квазигидростатич. Д. в. к гидростатическому. При действии окружающего гидростатич. Д. в. на поверхность твёрдого тела, состоящего из механич. смеси частиц или агрегата зёрен (кристаллитов) с различными упругими (в т. ч. анизотропными) свойствами, ср. давление и девиатор тензора напряжений в частицах (фазах) обусловлены величиной окружающего Д. в., направлением и скоростью его изменения, условиями на границах фаз (частиц), взаимной ориентировкой анизотропных зёрен, в известной мере, относительным содержанием разнородных элементов.

Термином «Д. в.» обозначают как гидростатич., так и квазигидростатич. Д. в., а за его величину принимают величину ср. давления в рассматриваемом объёме (для плоского случая — ср. величину нормальных напряжений, действующих на рассматриваемую площадь).

В 70—80-х гг. в эксперим. исследованиях были прекрыты диапазоны статич. и динамич. Д. в. путём повышения величины достижимых статич. Д. в. и понижения (до 1—2 ГПа) нижнего предела динамич. Д. в. Кроме того, достигнуто приближение термодинамич. условий ударного сжатия к изоэнтропическим.

Статические Д. в. В природе статич. Д. в. осуществляется гл. обр. благодаря силам тяготения. В земных слоях давление изменяется от атмосферного у поверхности до $\sim 3,5 \cdot 10^2$ ГПа в центре Земли, в центре Солнца оно составляет $\sim 2 \cdot 10^7$ ГПа, в центре звёзд белых карликов предполагается равным 10^9 — 10^{11} ГПа. Эксперим. исследования проводятся при давлениях до $\sim 10^2$ ГПа. Пром-сть использует статич. Д. в. до ~ 10 ГПа.

Получение и измерение Д. в. Статич. Д. в. получают тепловыми или механич. методами. В первых Д. в. создаётся либо при нагревании жидкости или газа в замкнутых сосудах (в газах т. о. получены Д. в. до 3—4 ГПа), либо при охлаждении жидкости, увеличивающей свой объём при затвердевании (напр., замораживая воду, можно получить фиксированное Д. в. ок. 0,2 ГПа).

Механич. методы — основные, в них используют: насосы и компрессоры (гидравлич. и газовые, до 1,0—1,5 ГПа); аппараты, в к-рых масса скимаемого вещества остаётся постоянной (рис. 1, а) или почти постоянной (рис. 1, б—е), а занимаемый объём уменьшается под

действием внеш. силы, создаваемой гидравлич. прессом или пружиной (в миниатюрных устройствах).

Работоспособность сосудов Д. в. повышают разл. приёмами «механич. поддержки» их стенок, создающими напряжения сжатия, к-рые противодействуют внутр. Д. в. в рабочем объёме (фrettаж, памотка высокопрочной ленты, проволоки и т. д.). В установках типа клас-




Рис. 1. Типы аппаратов высокого давления: а — аппарат цилиндр — поршень; б — камера с криволинейными или коническими пунсонами и соответствующей формой сосуда высокого давления; в — многоупансонный аппарат (шестипунсонный вариант, изображены 4 пунсона, рабочее тело имеет кубическую форму); г — двухупансонные «наковальни»; д — двухупансонные профилированные наковальни типа «чечевица»; е — двухупансонные профилированные наковальни с лункой типа «торOID». 1 — пунсон (поршень); 2 — сосуд высокого давления; 3 — исследуемый образец (или ампула с образцом); 4 — среда, передающая давление; 5 — уплотняющая прокладка.

сич. камер «цилиндр — поршень» (рис. 1, а), применяемых для сжатия газов, жидкостей и твёрдых сред, величина Д. в. ограничена прочностью поршней на сжатие (при использовании твёрдых сплавов макс. Д. в. ~ 5 — 6 ГПа). С целью увеличения рабочих объёмов камер и достигаемых значений Д. в. максимально повышают прочность конструкций, напр. путём разделения стенок камер на сегменты, что снижает окружные норм. растягивающие напряжения (т. н. многоупансонные аппараты; рис. 1, в). Используют также повышение прочности материалов под действием самого Д. в. (рис. 1, б, в, е), помещая камеры Д. в. в сосуды большего объёма с меньшим давлением — многоступенчатые аппараты. Увеличение полезных рабочих объёмов достигается применением мощных гидравлич. прессов в сочетании с упомянутыми выше конструктивными приёмами. Наиб. Д. в. получают в аппаратах, изготовленных из природных или синтетич. алмазов (рис. 1, г); однако рабочий объём таких камер составляет сотые доли мм^3 .

При необходимости проведения эксперимента в интервале темп-р от -196 до $+400^\circ\text{C}$ камеры Д. в. помещают в терmostаты. В экспериментах с более низкими темп-рами используется криогенная техника. Темп-ры до 1500 — 3000°C в стационарном режиме и более высокие в импульсном режиме создаются с помощью внутр. нагревателей (электрич. сопротивления), в аппаратах с прозрачными алмазными наковальнями — с помощью лазеров непрерывного действия. При применении внутр. нагревателей возникают резкие градиенты температуры в камере Д. в., требующие спец. мер для выравнивания её.

В жидкостях и газах Д. в. измеряют манометрами (для abs. измерений и градуировки манометров др. типов применяют грузопоршневые манометры). В диапазоне Д. в. p от 1 до ~ 8 ГПа в области комнатных темп-р наиб. распространение получил т. н. манганиновый манометр — бескаркасный проволочный резистор, нач. сопротивление которого R_0 слабо зависит от темп-ры, а чувствительность $\Delta R / (\Delta p R_0) = 2,5 \cdot 10^{-10} \text{ M}^2/\text{Н}$. Применение манганинового манометра ограничивается