

Табл. 2. — Параметры зонной структуры и свойства носителей заряда для важнейших полупроводниковых материалов

Полупроводниковый материал	Тип зонной структуры	ϵ , эВ (300 К)	$\partial\epsilon_g/\partial T, *10^{-4}$, эВ·град $^{-1}$	$\partial\epsilon_g/\partial p, *10^{-4}$, эВ/бар	t в долях m_e (300 К)		$\mu, \text{см}^2 \cdot \text{В}^{-1} \cdot \text{с}^{-1}$	
					электроны	дырки	электроны	дырки
Si	непрямозонный	1,14	-4	1,5	0,33	0,55	1500(300К)	480(300К)
Ge	—“—	0,67	-4	5	0,22	0,39	4500—“—	1900—“—
A ^{III} B ^V	прямозонный	0,18	-2,8	14,8(000)	0,013	0,4	80000—“—	750—“—
InSb	—“—	0,356	-2,2	8,5(000)	0,025	0,4	1,2·10 ⁶ (77К)	9,1·10 ³ (77К)
InAs	—“—	1,35	-2,9	4,6	0,073	0,4	35000(300К)	2400(300К)
InP	—“—	0,79	-3,8	12	0,042	0,5	5000—“—	200—“—
GaSb	—“—	1,43	-5	12,5	0,072	0,68	4000—“—	1400—“—
GaAs	—“—	2,26	-5,5	1,7	0,35	0,5	8500—“—	450—“—
GaP	непрямозонный						300—“—	100—“—
A ^{II} B ^{VI}	прямозонный	3,68	-5,3	5,7	0,23	0,6	170	—
ZnS	—“—	2,8	-7,2(30—400К)	6	0,16	0,6	260(300К)	15—“—
ZnSe	—“—	2,25	—	6	0,17	0,6	340—“—	110—“—
ZnTe	—“—	2,42; 2,53	-4,4(77—300К)	3,3	0,2	0,5	350—“—	50—“—
CdS	—“—	1,85	-4,6(90—400К)	—	0,13	0,6	550—“—	50—“—
CdSe	—“—	1,55	-4,177—394К)	3,0	0,11	0,35	4·10 ⁸ (77К)	80—“—
CdTe	—“—						1200(300К)	
HgTe	—“—	0,15	-16(4К)	10	0,017 0,03(4,2К)	0,16 0,35 (4,2К)	2·3·10 ⁴ —“— 7·10 ⁴ (77К)	100—“—

4. Тройные соединения типа A^{II}B^{IV}C₂. Кристаллизуются в осн. в решётке халькопирита. Обнаруживают упорядочение в магн. и электрич. полях. Образуют между собой твёрдые растворы. Типичные представители: CdSnAs₂, CdGeAs₂, ZnSnAs₂.

5. К а р б и д к р е м и я SiC — единственные соединения, образуемые элементами IV группы между собой; существует в неск. структурных модификациях: β -SiC (структуре сфалерита), α -SiC (гексагональная структура), имеющая ок. 15 разновидностей.

Некристаллические полупроводниковые материалы

Типичными представителями являются стеклообразные П. м. — халькогенидные и оксидные. К первым относятся сплавы Tl, P, As, Sb, Bi с S, Se, Te, характеризующиеся широким диапазоном значений σ , низкими темп-рами размягчения, устойчивостью к кислотам и щелочам. Типичные представители: As₂Se₃ — As₂Te₃, Tl₂Se — As₂Se₃. Оксидные стеклообразные П. м. имеют состав типа V₂O₅ — P₂O₅ — RO_x (R — металлы I — IV групп); $\sigma = 10^{-4}$ — 10^{-5} Ом $^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$. Стеклообразные П. м. имеют электронную проводимость, обнаруживают фотопроводимость и термоэдс. При медленном охлаждении обычно превращаются в кристаллич. П. м.

Важными некристаллич. П. м. являются также твёрдые растворы водорода в аморфных полупроводниках (гидрированные некристаллич. П. м.): α -Si(H), α -Si_{1-x}C_x(H), α -Si_{1-x}Ge_x(H), α -Si_{1-x}N_x(H), α -Si_{1-x}Gr_x(H). Водород обладает высокой растворимостью в этих П. м. и замыкает на себя значит. кол-во «болтающихся» связей, характерных для аморфных П. м. В результате резко снижается плотность состояний носителей заряда в запрещённой зоне и появляется возможность создания p — n -переходов (см. Аморфные и стеклообразные полупроводники).

Свойства полупроводниковых материалов

Основные физ.-хим. свойства важнейших П. м. представлены в табл. 1 и 2.

Прослеживаются следующие общие закономерности в изменении свойств. С увеличением энергии связи между атомами уменьшается период кристаллич. решётки a , возрастают темп-ра плавления $T_{\text{пл}}$ и ширина запрещённой зоны ϵ_g . С увеличением молекулярной (атомной) массы период кристаллич. решётки a возрастает,

$T_{\text{пл}}$ и ϵ_g уменьшаются. Нагрев П. м. приводит к увеличению a ; внешн. давление p вызывает уменьшение a . При этом соотв. уменьшаются или увеличиваются энергия связи между атомами и ширина запрещённой зоны ϵ_g (табл. 1).

Зонная структура. В большинстве практически важных П. м. валентные зоны имеют сходное строение. Они выражены и состоят из зоны тяжёлых дырок v_t , зоны лёгких дырок v_d и спиновоотщеплённой зоны v_s (рис. 1). Все зоны имеют максимум в центре Бриллюэна.




Рис. 1. Зонная структура: слева — прямозонных полупроводниковых материалов; справа — непрямозонных.

зона зоны ($k = 0$). Перенос носителей в П. м. с дырочной проводимостью определяется дырками первых 2 зон, эф. массы к-рых приведены в табл. 2 (см. Зонная теория).

В зоне проводимости, помимо минимума в центре Бриллюэна зоны ($k = 0$), есть побочные минимумы, располагающиеся вдоль кристаллографич. направлений [100] или [111]. Электроны в центре минимума c_1 имеют высокую подвижность μ и малую эф. массу m , в побочных минимумах — низкую подвижность и большую m . Если энергетически наиб. низким является минимум в центре Бриллюэна зоны, то такие П. м. наз. «прямозонными». П. м., где энергетически наиб. низкими являются минимумы в направлениях