

Макс. размах осцилляций  $V(\Phi)$  наблюдается при оптим. значениях параметра  $LI_c/\Phi_0 = 1$ , где  $L$  — индуктивность кольца. Коэф. преобразования для оптимизированных ПТ-С. равен

$$dV/d\Phi_x \approx R/2L,$$

где  $R$  — сопротивление шунтированных КД. Шунтирование туннельных КД применяется для создания безгистерезисной вольтамперной характеристики контакта. Современные тонкопленочные планарные ПТ-С., изготовленные методами фото- и электронной литографии, имеют коэф. преобразования до 1 мВ/Ф<sub>0</sub>.

Усиление и регистрация сигнала С. производятся электронными устройствами, находящимися при комнатной темп-ре. Для ослабления влияния НЧ-шумов вда  $1/f$  (см. Флюктуации электрические) используется модуляц. метод обработки сигнала С.: в отд. катушку модуляции ( $L_m$  на рис. 1) вводится перемен. ток частотой 100—200 кГц, создающий через кольцо С. поток с амплитудой  $\sim \Phi_0/4$ . Перем. напряжение на С. усиливается, синхронно детектируется и фильтруется. Согласование низкого импеданса С. с высоким импедансом усилителя осуществляется согласующим устройством типа последоват. контура или резонансного трансформатора. Для измерений в большом диапазоне  $\Delta \Phi_x > \Phi_0$  используется глубокая отрицат. обратная связь помагн. потоку. Напряжение через сопротивление обратной связи  $R_{oc}$  подаётся в катушку модуляции. В результате измеряемый поток компенсируется, а напряжение на резисторе  $R_{oc}$  служит выходным сигналом прибора, линейно связанным с измеряемым потоком в диапазоне  $\pm 100$ —1000 Ф<sub>0</sub>.

Блок-схема типичного ВЧ-С., работающего на фиксиров. частоте радиочастотного диапазона 10—400 МГц, приведена на рис. 2. С кольцом С. связана катушка резонансного колебат. контура  $L_R C_R$ , возбуждаемого генератором тока ВЧ. Резонансный контур согла-сует низкий импеданс С. с высоким входным сопротивлением усилителя ВЧ. В зависимости от параметра




Рис. 2. Схема ВЧ-сквида: ГВЧ — генератор высокой частоты; УВЧ — усилитель высокой частоты; ГНЧ — генератор модуляции низкой частоты; СД — синхронный детектор, ФНЧ — фильтр низких частот.

$l = 2\pi LI_c/\Phi_0$  различают безгистерезисный ( $l < 1$ ) и гистерезисный ( $l > 1$ ) режимы работы ВЧ-С. В первом случае кольцо С. представляет собой параметрич. индуктивность, осциллирующую с изменением внеш. потока  $\Phi_x$ . Изменение индуктивности регистрируется по сдвигу резонансной частоты контура  $L_R C_R$ . Безгистерезисный режим работы ВЧ-С. редко используется в практич. устройствах из-за жестких ограничений на параметры С., стабильность амплитуды и частоты сигнала ВЧ-накачки.

Если  $l > 1$ , воздействиемагн. потока накачки с амплитудой, достаточной для возбуждения в кольце с КД тока  $I_{bc} > I_c$ , приводит к характерным гистерезисным потерям энергии в колебат. контуре, уровень к-рых осциллирует в зависимости от внеш. потока  $\Phi_x$  с периодом  $\Phi_0$ . Соответствующее изменение добротности контура  $Q$  регистрируется по изменению напряжения  $V_{bc}(\Phi_x)$  на нём. Коэф. преобразованиямагн. потока в напряжение для ВЧ-С. в гистерезисном режиме равен:

$$dV_{bc}/d\Phi_x = (\omega/k)(L_R/L)^{1/2},$$

где  $\omega$  — частота накачки,  $k$  — коэф. связи контура со С. (оптимальен  $k$ , для к-рого  $k^2 Q \gtrsim 1$ ). Для ВЧ-С. типичны значения коэф. преобразования 20—50 мкВ/Ф<sub>0</sub>.

Для увеличения отношения сигнал/шум и линеаризация коэф. передачи прибора в схемах ВЧ-С. также применяется дополнит. НЧ-модуляция на частотах 10—50 кГц и отрицательная обратная связь помагн. потоку.

Обычно измеряемыймагн. поток через кольцо С. создаётся током  $I_x$  во входной или сигнальной катушке с индуктивностью  $L_c \approx 1$ —10 мГн [ $\Phi_x = MI_x$ , где  $M = k_c(L_c L)^{1/2}$  — взаимная индуктивность сигнальной катушки и кольца С., а  $k_c$  — коэф. связи].

Предельная чувствительность С. разл. типа характеризуется т. н. энергетич. чувствительностью:

$$\varepsilon = (L_c l_n^2)/2 = \Phi_n^2/2Lk_c^2 \text{ (Дж/Гц)},$$

выраженной через спектральную плотность мощности эквивалентного шумового потока  $\Phi_n^2$  или шумового тока  $I_n^2$ . Эта величина имеет размерность действия, поэтому иногда её выражают в единицах  $\hbar = 1.05 \cdot 10^{-34}$  Дж/Гц.

Энергетич. чувствительность типичных ПТ-С. с  $L \sim 10^{-11}$  Гн ограничена тепловым шумом резисторов, шунтирующих КД, и равна  $10^{-30}$ — $10^{-31}$  Дж/Гц. Для ряда ПТ-С., охлаждённых до  $T < 1$  К, достигнуты рекордные значения  $\varepsilon \sim \hbar$  при измерениях малых переменных  $\Phi_x \sim 0.01 \Phi_0$  на частотах 100—200 кГц, где не сказывается шум вида  $1/f$ .

Минимальный детектируемый сигнал ВЧ-С. определяется суммарными шумами усилителя ВЧ, контура и самого С. В оптимизир. конструкциях при частоте накачки 20—30 МГц шумы характеризуются энергетич. чувствительностью  $\varepsilon \sim 5 \cdot 10^{-30}$  Дж/Гц. Поскольку коэф. преобразования ВЧ-С. растёт с частотой, а собств. шумы падают, выигрыш в чувствительности можно получить, повышая частоту до СВЧ-диапазона (напр., при  $f = 10$  ГГц получено  $\varepsilon = 10^{-30}$  Дж/Гц). Однако это приводит к существ. усложнению конструкции прибора.

Вмагн. поток, измеряемый С., легко преобразовать многиемагн. и электрич. величины:магн. поле и его градиенты,магн. момент,ток,напряжение идр. Обычно это преобразование осуществляется с помощью сверхпроводящего трансформаторамагн. потока: сигнальная катушка С. образует замкнутый сверхпроводящий контур с приёмной катушкой, непосредственно воспринимающей изменениемагн. потока. В силу сохранения потока в этой цепи экранирующий ток «переносит» часть измеряемого потока в сигнальную катушку, связанную скольцом С.

Чувствительность сверхпроводящих С.-магнитометров достигает  $5 \div 10 \cdot 10^{-15}$  Тл/Гц<sup>1/2</sup> и определяется ужемагн. шумом втщательно экранированных помещениях. По чувствительности С.-магнитометры превосходят традиц. магнитометры на 2—3 порядка. С.-магнитометры применяются, напр., для измерениямагнитных полей биологических объектов [8], магнитометрич. исследований в геофизике и геологии [9], измерениямагн. восприимчивости веществ и материалов.

Применение С. для измерений электрич. величин позволяет достичь пороговой чувствительности по току  $10^{-12}$ — $10^{-14}$  А/Гц<sup>1/2</sup>, при нулевом сопротивлении сигнальной катушки. Но напряжение чувствительность ограничена тепловым шумом низкоомных ( $10^{-4}$ — $10^{-8}$  Ом) источников сигнала и составляет при никаких темп-рах  $10^{-13}$ — $10^{-16}$  В/Гц<sup>1/2</sup>. С.-гальванометры и С.-вольтметры служат для измерения проводимости и термоэлектрич. эффектов в нормальных и сверхпроводящих металлах. Вметрологии С.-гальванометры служат в качестве нуль-индикаторов в эталонных установках, к-рые воспроизводят единицу эдс (Вольт) на основе эффекта Джозеф-